


## **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**

OBRA: Substituição das eletrocalhas externas do prédio do DCA

EMPRESA: Volp Serviços Indust. Comercial

ELAB. POR: Eng°. Fábio Pancotti Morente - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA

PERÍODO: NOVEMBRO/2017



FOTOS 1: DETALHE DA ELETROCALHA PERFURADA DE 150 MM INSTALADA NO PERÍMETRO.



FOTOS 2: DETALHE DA ELETROCALHA PERFURADA DE 150 MM INSTALADA NO DCA.



FOTOS 3: DETALHE DA ELETROCALHA PERFURADA DE 150 MM INSTALADA NO DCA.