RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

UNICAMP

OBRA: Substituição da rede de Água Fria do Laboratorio de Nutrição e Metabolismo LANUM/DEPAN
EMPRESA: Moncamp Reparos
ELAB. POR: Eng°. Fábio Pancotti Morente - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA
PERÍODO: SETEMBRO/2016

FOTOS 1 e 2: Detalhe da rede externa executada no laboratório.

FOTOS 3,4,5 e 6: Detalhe das interligações (registros, torneiras, etc), executados no lab.

FOTOS 7 e 8: Detalhe das redes de água fria executadas nas bancadas do laboratório.

FOTOS 9 e 10: Detalhe da rede executada no laboratório do Depan.