



UNICAMP

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Manutenção emergencial do telhado da asa esquerda do prédio da diretoria e repintura do forro do salão nobre.

EMPRESA: Carlos Jair Lagranha

ELAB. POR: Engº. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA

PERÍODO: MARÇO A ABRIL/2021




FOTO 1 E 2: DETALHE DO FORRO DE GESSO DO SALÃO NOBRE APÓS EXECUÇÃO DA PINTURA.



FOTO 3 E 4: FOTO DAS TELHAS SUBSTITUÍDAS