RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Execução de alteração do layout da ASA Direita do piso térreo do prédio da Diretoria.
EMPRESA: DC Carvalo Construções ME
ELAB. POR: Eng°. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA
PERÍODO: JULHO/2018

FOTO 1: FOTO DA SECRETÁRIA UNIFICADA - APÓS A CONCLUSÃO DA ALTERAÇÃO DE LAYOUT.

FOTO 2: FOTO DA SECRETÁRIA UNIFICADA - APÓS A CONCLUSÃO DA ALTERAÇÃO DE LAYOUT.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Execução de alteração do layout da ASA Direita do piso térreo do prédio da Diretoria.
EMPRESA: DC Carvalo Construções ME
ELAB. POR: Engº. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA
PERÍODO: JULHO/2018



FOTO 3: FOTO DA SECRETÁRIA UNIFICADA - APÓS A CONCLUSÃO DA ALTERAÇÃO DE LAYOUT.

FOTO 4: FOTO DA SECRETÁRIA UNIFICADA - APÓS A CONCLUSÃO DA ALTERAÇÃO DE LAYOUT.