RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: **Exec. adequações civis p/ melhorar o transp. materiais entre o LEG e Labs./FEA.**
EMPRESA: **Intell Mat. Elétricos e Serviços**
ELAB. POR: **Eng°. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA**
PERÍODO: **NOVEMBRO/2018**

FOTO 1: FOTO DESTACANDO A RAMPA EXECUTADA ENTRE O ESTACIONAMENTO DA EXTRUSÃO E O PÁTIO PRINCIPAL DA FEA.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

UNICAMP

OBRA: Exec. adequações civis p/ melhorar o transp. materiais entre o LEG e Labs./FEA.
EMPRESA: Intell Mat. Elétricos e Serviços
ELAB. POR: Engº. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA
PERÍODO: NOVEMBRO/2018

FOTO 2: AUMENTO DA ALTURA DO MURO DE ARRIMO, PARA EVITAR DESLIZAMENTO DE TERRA NA CALÇADA.



FOTO 3: MANUTENÇÃO E NIVELAMENTO DA CALÇADA PARA VIABILIZAR O TRANSITO DE CARRINHOS DE TRANSPORTE DO LEG.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

UNICAMP

OBRA: Exec. adequações civis p/ melhorar o transp. materiais entre o LEG e Labs./FEA.
EMPRESA: Intell Mat. Elétricos e Serviços
ELAB. POR: Engº. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA
PERÍODO: NOVEMBRO/2018

FOTO 4: NIVELAMENTO DA CALÇADA PARA VIABILIZAR O TRANSITO DE CARRINHOS DE TRANSPORTE DO LEG.