RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: **Contra. de empresa para execução da 1ª etapa de reforma e ampliação do GEPEA**
EMPRESA: **Carlos Jair Lagranha & CIA**
ELAB. POR: **Eng°. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA**
PERÍODO: **DEZEMBRO/2018**

FOTO 1: FOTO EXTERNA DO PRÉDIO DO GEPEA.

FOTO 2: FOTO EXTERNA DO PRÉDIO DO GEPEA.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: **Contra. de empresa para execução da 1ª etapa de reforma e ampliação do GEPEA**
EMPRESA: **Carlos Jair Lagranha & CIA**
ELAB. POR: **Eng°. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA**
PERÍODO: **DEZEMBRO/2018**

FOTO 3: FOTO EXTERNA DO PRÉDIO DO GEPEA.

FOTO 4: FOTO DO PISO TÉRREO DO GEPEA. EM DESTAQUE A ESTRUTURA METÁLICA.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: **Contra. de empresa para execução da 1ª etapa de reforma e ampliação do GEPEA**
EMPRESA: **Carlos Jair Lagranha & CIA**
ELAB. POR: **Eng°. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA**
PERÍODO: **DEZEMBRO/2018**

FOTO 5: FOTO DO 1° PISO DO GEPEA.

FOTO 6: FOTO DO 1° PISO DO GEPEA. EM DESTAQUE A ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA.