RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Substituição do piso de microbiologia do DTA/FEA.,
EMPRESA: DC Carvalo Construções ME
ELAB. POR: Eng°. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA
PERÍODO: NOVEMBRO/2018

FOTO 1: FOTO DO LAB. DE MICROBIOLOGIA APÓS A SUBSTITUIÇÃO DOS PISOS.



FOTO 2: FOTO DO LAB. DE MICROBIOLOGIA APÓS A SUBSTITUIÇÃO DOS PISOS.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

UNICAMP

OBRA: Substituição do piso de microbiologia do DTA/FEA.,
EMPRESA: DC Carvalo Construções ME
ELAB. POR: Engº. Fábio Pancotti Morente - ENGENHARIA E MANUTENÇÃO FEA
PERÍODO: NOVEMBRO/2018

FOTO 3: FOTO DO LAB. DE MICROBIOLOGIA APÓS A SUBSTITUIÇÃO DOS PISOS.